
Ciśnieniomierze kontrolne, w tym wakuometry (sprężynowe)

Dziedzina pomiarowa
[Ciśnienie i próżnia](#)

Przyrząd pomiarowy
[Ciśnieniomierze kontrolne, w tym wakuometry \(sprężynowe\)](#)

Wielkość mierzona
[ciśnienie](#)

Zakres pomiarowy objęty akredytacją/metoda pomiarowa
-

Zakres pomiarowy poza akredytacją/metoda pomiarowa
(0,1 ÷ 25) MPa

Miejsce realizacji
[Wydział Zamiejscowy w Kaliszu](#)

Informacja dodatkowa
-

Wzorcowanie w zakresie akredytacji (zaznacz wyłącznie w przypadku, kiedy akredytacja jest wymagana)

ID
124
